BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

PT. Siantar Top, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan ringan. Salah satu produk yang dibuat adalah produk Mie Gemez, yaitu produk mie yang sudah diolah dan siap untuk dimakan oleh semua kalangan.Untuk membuat suatu produk, ada yang namanya sistem produksi, yang memiliki fungsi penting dalam proses produksi. Mie Gemez diproduksi secara terus – menerus, itu dikarenakan banyaknya permintaan pasar.

Karena diproduksi secara terus - menerus, maka terjadilah masalah dalam proses produksinya, yang mengurangi hasil produknya. Untuk mengetahui kendala tersebut dapat dilihata pada faktor – faktornya yaitu :

- Mesin : Mesin terjadi kerena adanya kerusakan yang terdapat pada beberapa bagian dari mesin. Seperti mesin potong mie, sliter, dan *packing*, serta adanya penggantian kapi *roll*. sKendala yang sering terjadi yaitu pada faktor mesin.
- Tenaga Kerja : Dikarenkana adanya penambahan mesin baru, sehingga tenaga kerjanya kurang.
- Material : Kurangnya tenaga kerja, berimbas pada materialnya. Dimana tenaga kerja tidak dapat mengontrol dengan maksimal.

4.2 Saran

Untuk mengurangi permasalahan yang terjadi pada produk Mie Gemez. Maka sebaiknya pihak perusahaan tetap menggunakan proses produksi kontinu, untuk menjaga kestabilan yang selama ini dilakukan oleh bagian produksi. Dari faktor – faktor tersebut sebaiknya perusahaan melakukan penambahan tenaga kerja baru. Adanya penambahan tenaga kerja diharapkan dapat mempelancar proses produksi. Tenaga kerja tersebut dapat mengawasi jika mesin mengalami masalah dan material yang kurang dapat segera diberitahukan kepada atasan, untuk diproses ulang.