

Lampiran 1**Sertifikat Kalibrasi**

R I A Y A
 PERPUSTAKAAN
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 SURABAYA

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA Jl. Karangmenjangan No. 22, Telp. (031) 5035830, 5014608 Fax. (031) 5021002 Surabaya - 60296 Diklat Hukum 1. No. 363 : Menkes / PER / IV / 1998 2. No. 530 : Menkes / PER / IV / 2007	
SERTIFIKAT KALIBRASI No. 02/1/I-15/KAUR/E-019 Di	
IDENTITAS PEMILIK	
Nama	: RSUD. dr. Soetomo
Alamat	: Jl. Prof. dr. Moestopo 6 - 8 Surabaya
ALAT UKUR RADIASI YANG DIKALIBRASI	
Nama / Jenis Alat	: Personal Dosimeter
Tipe & No. Seri Elektrometer	: - / 322025
Pabrik	: -
ALAT UKUR RADIASI STANDAR	
Nama Alat Ukur	: Dosimeter Farmer
Tipe & No. Seri Elektrometer	: NE 2570 IB / 1183
Tipe & No. Seri Detektor	: NE 2575 C / 552
Ketertelusuran	: SI melalui PTKMR Batan
METODE KALIBRASI	
Kalibrasi telah dilakukan pada tanggal 22 Januari 2015 dengan metode Safety Reports Series No. 16. IAEA 2000. Personal Dosimeter disinari dalam medan radiasi gamma ^{137}Cs yang telah diketahui laju dosisnya dari hasil pengukuran dengan alat ukur radiasi standar.	
Kondisi Kalibrasi	: Terlampir
Hasil Kalibrasi	: Terlampir
Tanggal Dikeluarkan	: 29 Januari 2015
 Kepala BPFK Surabaya BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA Wahyudinani, S.T., M.Si. NIP. 11181999031003	
<i>Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman</i>	
<i>• Dilarang keras mengganti/mengubah dan/atau memperbaiki bagian isi Sertifikat ini. Simpan di BPFK - Surabaya.</i> <i>• Sertifikat ini akan tidak efektif jika hilang di BPFK - Surabaya.</i>	

HASIL KALIBRASI DOSIMETER PERORANGAN GAMMA*Sertifikat No.02/01/I-15/KAUR/E.019 DT***I. ALAT UKUR RADIASI YANG DIKALIBRASI**

Nama / Jenis Alat : Personal Dosimeter
 Tipe & No. Seri Elektrometer : 322025
 Pabrik :

II. ALAT UKUR RADIASI STANDAR

Nama Alat Ukur : Dosimeter Farmer
 Tipe & No. Seri Elektrometer : NE 2570 IB / 1183
 Tipe & No. Seri Detektor : NE 2575 C / 552
 Ketertelusuran : SI melalui PTKMR Batan

III. KONDISI KALIBRASI

Tanggal Kalibrasi : 22 Januari 2015
 Tekanan Udara : 1011.8 (hPa)
 Suhu Udara : 21.9 ($^{\circ}$ C)
 Kelembaban Udara : 70.9 (%)
 Posisi detektor : Tegak lurus pada sumbu berkas radiasi
 Medan Radiasi : Terkolimasi
 Metode Kalibrasi : SRS No. 16 dengan sumber radiasi yang telah diketahui laju dosisnya dari hasil pengukuran dengan alat ukur radiasi standar

Jarak sumber - detektor (SDD) :	200 cm
Laju dosis/kerma udara/paparan standar,Tanpa Abs :	967.75 mR/h

HASIL KALIBRASI

Satuan	Faktor Kalibrasi	Ketidakpastian (%)
mR	1.06	\pm 7.38

* Nilai Faktor Kalibrasi tersebut di atas harus dikalikan dengan bacaan alat ukur radiasi.

* Ketidakpastian yang diperoleh pada tingkat kepercayaan 95 %.

CATATAN


Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala BAPETEN No. 1/2006, kalibrasi ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.




Lampiran 2

Alat dan Bahan Penelitian :

1. CT – Scan 128 Slice merk Toshiba



2. Charger Pendose



3. Pendose analog yang sudah terkalibrasi



4. Meteran




5. Lakban




Lampiran 3

Titik atau Lokasi Penelitian

1.



2.



Titik A


Titik B

3.




Titik C

4.




Titik D

5.



Titik E

6.



Titik F

7.



Titik G


8.



Titik H

Lampiran 4


Titik 1 : Diluar Apron



Sebelum radiasi

Sesudah radiasi


Didalam Apron



Sebelum radiasi

Sesudah radiasi


Titik 2 : Diluar Apron



Sebelum radiasi

Sesudah radiasi


Didalam Apron



Sebelum radiasi

Sesudah radiasi


Titik 3 : Diluar Apron



Sebelum radiasi

Sesudah radiasi


Didalam Apron




Sebelum radiasi

Sesudah radiasi

Titik 4 : Diluar Apron




Sebelum radiasi




Sesudah radiasi

Didalam Apron




Sebelum radiasi




Sesudah radiasi

Titik 5 : Diluar Apron




Sebelum radiasi




Sesudah radiasi


Didalam Apron




Titik 6 : Diluar Apron




Didalam Apron




Titik 7 : Diluar Apron




Didalam Apron



Titik 8 : Diluar Apron



Didalam Apron



Sebelum radiasi

Sesudah radiasi

Lampiran 5

Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

Kampus B Jl. Srikanan 65 Surabaya 60286 Telp. 031-5033869, 5053156, Faks. 031-5053156

Nomor : 170 /UN.3.1.1..FK.Rad.3/I/2015 Surabaya, 15 Januari 2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin .

Kepada Yth,
Direktur RSUD Dr. Soetomo
Jl. Mayjen Prof.Dr.Moesatopo 6-8
Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan/penyelesaian Tugas Akhir (TA) mahasiswa program Diploma III Radiologi Fakultas Vokasi Unair, semester V (lima) angkatan tahun 2011/2013 , bersama ini mohon ijin mahasiswa D3 Radiologi Fakultas Vokasi Unair tersebut di bawah ini :

1. Vrianes Nur Risky Buana/011210313010
2. Qurrota A'yun Nastiti Kusumastuty/011210313012
3. Tatik Wulandari/011210313013
4. Setiawan Jodi/011210313037

Dengan Judul " Menghitung Estimasi Dosis Radiasi yang diterima pendamping pasien CT-Scan Kepala tanpa kontras di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.Soetomo Surabaya.

Tujuan Penelitian :

Mengetahui Esatimasi Dosis Radiasi pada pendamping pasien , sehingga dapat disarankan proteksi radiasi yang tepat dan selanjutnya dibuat acuan pembuatan SOP pendamping pasien CT-Scan.

Pembimbing : Bpk. Didik Soeharmanto,Amd.Rad.SF SST.

Demikian hal tersebut kami sampaikan , alas perhatian dan kerjasama yang baik, terimakasih.

Ketua Program Studi D III Radiologi
Fakultas Vokasi Unair,

Dr. Anggraini Dwi Sensusiati,dr.Sp.Rad.(K)
Nip. 196109121989032001

Tembusan Yth :

- 1 Kepala Instalasi Cawat Darurat (ICD) RSUD Soetomo Surabaya
- 2 Kepala Libang RSUD Dr. Soetomo Surabaya.